

Реестр контрольных мероприятий

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки/проверяемый период/вид проверки/основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	2997	с 29.08.2017 по 04.09.2017	МЧС РФ	Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 16.08.2017 № 210	Нарушения выявлены Акт проверки от 04.09.2017 № 210 Устранения	1	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком проведение регламентных работ по тех.обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожаротушения)	Подлежит устранению
						2	Не обеспечено исправное состояние систем автоматических установок пожаротушения и не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожаротушения	Подлежит устранению
						3	Не обеспечено проведение работ по утеплению клапанов дымовых люков на зимний период и проведение их проверок (не реже 1 раза в 10 дней) на работоспособность.	Подлежит устранению
						4	Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов.	Подлежит устранению
						5	Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, а так же не обеспечено их размещение в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	Подлежит устранению
						6	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (мастерские, складские подсобные помещения не выделены противопожарными дверьми)	Подлежит устранению
						7	Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	Устранено
						8	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (2-я лестница административного здания)	Устранено
						9	Запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выход на улицу со 2-й лестницы адм. здания)	Устранено
						10	Допущено блокирование двери эвакуационного выхода на 2-ю лестницу с 4-го этажа адм. здания.	Подлежит устранению
						11	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосьники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.) с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.	Подлежит устранению

2	3019	с 29.08.2017 по 04.09.2017	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 16.08.2017 № 211	Нарушения выявлены Акт проверки от 04.09.2017 № 211 Адм. правонарушения	1	Допущена замена армированных стекол обычными в остеклении дверей (административное здание, основное здание)	Подлежит устранению
						2	Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (1-я лестница основного здания)	Подлежит устранению
						3	Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм, что недопустимо и подлежит обязательному исполнению в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества (основная лестница административного здания)	Подлежит устранению
						4	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно эвакуационные пути включают участки, ведущий через коридоры с выходом из лифтовой шахты, при этом ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам, что недопустимо и подлежит обязательному исполнению в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества (административное здание, основное здание)	Подлежит устранению
						5	Отдельные лестницы для сообщения между подвальным и первым этажами не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре, что недопустимо и подлежит обязательному исполнению в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества (основное здание)	Подлежит устранению
						6	В подвальном этаже перед лифтом не предусмотрен тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, что недопустимо и подлежит обязательному исполнению в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества (основное здание)	Подлежит устранению
						7	Допущено устройство в подвалах, выход из которых не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток, мастерских, а также размещение иных хозяйственных помещений (основное здание)	Подлежит устранению
						8	Не обеспечено исправное состояние основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов	Подлежит устранению