

Реестр контрольных мероприятий

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
5	4439	с 09.10.2018 по 10.10.2018	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует - внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 04.10.2018 № 236 Контроль исполнения ранее выданных проверяемому лицу предписаний от 04.09.2017 №№ 210/1/1, 211/1/1	Нарушения выявлены Акт проверки от 10.10.2018 № 236 Устранения Адм. правонарушения	1	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по тех.обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожаротушения).	Устранено
						2	Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения) и не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожаротушения.	Устранено
						3	Не обеспечено исправное состояние основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов.	Устранено
						4	Не обеспечено проведение работ по утеплению клапанов дымовых люков на зимний период и проведение их проверок (не реже 1 раза в 10 дней) на работоспособность..	Устранено
						5	Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами.	Устранено
						6	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.) с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.	Устранено
						7	Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм (основная лестница административного здания).	Устранено
						8	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно эвакуационные пути включают участки, ведущий через коридоры с выходом из лифтовой шахты, при этом ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам (административное здание, основное здание).	Устранено
						9	Отдельные лестницы для сообщения между подвальным и первым этажами не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре (основное здание).	Устранено

						10	В подвальном этаже перед лифтом не предусмотрен тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре (основное здание).	Устранено
6	4644	с 04.12.2018 по 17.12.2018	Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы	- соблюдение обязательных требований; проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 15.11.2018 № 27-30-284/8	Нарушения не выявлены Акт проверки от 17.12.2018 № 1/31	Нет нарушений		
7	4650	с 05.12.2018 по 13.12.2018	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Соблюдение обязательных требований Технического регламента при эксплуатации лифтов Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 26.11.2018 № 5216-р	Нарушения выявлены Акт проверки от 13.12.2018 № 3.2/3/791 Устранения	1	Не обеспечено выполнение мероприятий по устранению нарушений, указанных в таблицах 2 актов периодического технического освидетельствования от 13.08.2018 г. лифтов зав. №№ 56568, 1782, а именно:\n1) На лифте зав. № 56568 не работает устройство, препятствующее закрытию дверей кабины до соприкосновения с препятствием (фотоэлемент).\n2) В машинных помещениях лифтов зав. № 56568, 1782 допущено складирование предметов в зонах обслуживания оборудования лифтов, не относящихся к эксплуатации и обслуживанию.\n3) Не работают отдельные сегменты индикации светового табло на лифте зав. № 1782.	Устранено
						2	Не проводятся ежемесячные осмотры лифта зав. № 1782 в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя.	Устранено
						3	В машинных помещениях допущено складирование предметов в зонах обслуживания оборудования лифтов зав. №№ 56568, 1782 не относящихся к эксплуатации и обслуживанию.	Устранено
						4	На вводном устройстве лифта зав. № 56568 не предусмотрена возможность блокировки устройства в отключенном положении посредством запираемого замка или аналогичного средства во избежания непреднамеренного включения.	Устранено
						5	На ограничителях скорости лифтов зав. №№ 56568, 1782 не указано направление вращения, соответствующее включению ловителей.	Устранено
						6	Не обеспечено наличие средств для предотвращения травмирования обслуживающего персонала элементами лифтового оборудования на лифте зав. №1782, демонтирован защитный кожух с канатоведущего шкива (доступные вращающиеся элементы не ограждены от случайного прикосновения).	Устранено
						7	На лифте зав. № 56568 не работает устройство, препятствующее закрытию дверей кабины до соприкосновения с препятствием (фотоэлемент).	Устранено
						8	Отсутствует зазор между верхней кромкой водила и резиновым амортизатором упора на приводе дверей кабины лифта зав. № 56568 (норма 4+/-1мм).	Устранено

						9	На крыше кабины лифта зав. № 56568 отсутствует электрическая розетка, для подключения инструмента, напряжением питания не более 254 В.	Устранено
						10	В приямке лифта зав. № 56568 отсутствует электрическая розетка, для подключения инструмента напряжением питания не более 254 В.	Устранено
						11	Устройство контролирующее обрыв, относительное перемещение или ослабление тяговых элементов установленное на верхней балки кабины лифта зав. № 56568 не соответствует предъявленному руководству по эксплуатации данным паспорта лифта.	Устранено
						12	В машинном помещении лифта зав. № 56568 отсутствует горизонтальная площадка перед станцией управления размерами 750x500 мм.	Устранено
						13	Кабина лифта зав. № 56568 не обеспечена двусторонней переговорной связью с местом расположения обслуживающего персонала.	Устранено
						14	На лифте зав. № 1782 несущие элементы (канаты) не очищены от грязи и консерванта.	Устранено
8	4897	18.02.2019	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Выполнение предписания органов государственного контроля (надзора) Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 18.01.2019 № 102-р Контроль выполнения предписания от 13 декабря 2018 г. № 3.2/3/791	Нарушения выявлены Акт проверки от 18.02.2019 № 3.2/3/57 Устранения Адм. правонарушения	1	На лифте зав. № 56568 не работает устройство, препятствующее закрытию дверей кабины до соприкосновения с препятствием (фотоэлемент)	Устранено
						2	Не проводятся ежемесячные осмотры лифта зав. № 1782 в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя	Устранено
						3	На лифте зав. № 56568 не работает устройство, препятствующее закрытию дверей кабины до соприкосновения с препятствием (фотоэлемент)	Устранено
						4	Устройство, контролирующее обрыв, относительное перемещение или ослабления тяговых элементов установленное на верхней балки кабины лифта зав. № 56568 не соответствует данным паспорта лифта	Устранено
9	5921	с 15.10.2019 по 21.10.2019	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Соблюдение обязательных требований; проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 11.09.2019 № 01-23-00138	Нарушения выявлены Акт проверки от 21.10.2019 № 01-23-00138 Адм. правонарушения	1	Не обеспечено проведение санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасной организации.	Подлежит устранению
						2	Не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих и грызунов, а именно не проводятся мероприятия по устранению трещин в фундаменте здания, отмечаются нарушения целостности отмостки, не предусмотрено устройство металлической сетки (решетки) в местах стока воды.	Подлежит устранению

						3	<p>Не осуществляется контроль за качеством проведения уборки помещений: уборка мест общего пользования осуществляется бытовыми моющими средствами. Сотрудники не владеют правилами проведения дезинфекции, приготовления и использования дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке на объекте отсутствуют, дезинфекция в местах общего пользования театра не проводится.</p>	Подлежит устранению
						4	<p>В местах общего пользования театра имеются дефекты отделки, а именно: нарушено плиточное покрытие пола, стен, что не позволяет проводить качественную дезинфекцию помещений. Помещения требуют проведение ремонтных работ.</p>	Подлежит устранению